

# 緊急狀況下: 透過手掌觸覺快速估測液壓系統表面溫度的方法

#### 重要安全聲明

此方法僅限於現場無任何測溫儀器,且需緊急判斷問題的非正規操作。

#### 警告:

- 操作者必須是經過液壓技術專業訓練的工程師。
- 在執行此操作前,必須確保預估溫度在 70°C (158° F) 以下。
- 超過 70℃ (158° F) 可能導致嚴重燙傷的風險。

### 前提:液壓系統溫度控制的重要性

液壓系統的溫度變化是影響其穩定運行的關鍵因素。液壓油溫度的劇烈變化會極大程度影響流體的 黏度、速度、壓力穩定性,以及切換操作的準確性。過高的溫度會加速油封、線圈等元件的老化, 大幅降低其壽命。因此,控制液壓系統的溫度在適當範圍內是極其重要的關鍵。

## 快速估測指南:手掌觸覺與溫度對照表

以下為工程師在緊急情況下,透過手掌接觸液壓系統部件(如油箱、管路、閥體等)表面時,其主 觀觸覺反應與大致溫度範圍的對照表。

| 大致溫度範圍                      | 手掌的觸覺反應與可接觸時間                |
|-----------------------------|------------------------------|
| 30 - 34℃ (86 - 93.2°F)      | 微溫<br>(稍微溫溫的感覺)              |
| 36 - 40°C (96.8 - 104°F)    | 溫和<br>(溫溫的感覺)                |
| 46 - 50°C (114.8 - 122°F)   | 明顯發熱<br>(手可持續觸摸1分鐘以上·但感覺到熱度) |
| 54 - 56℃ (129.2 - 132.8 °F) | 較熱<br>(手僅可觸摸約 15 秒左右)        |
| 57 - 59℃ (134.6 - 138.2°F)  | 燙手<br>(手僅可觸摸約3秒左右·必須立即移開)    |
| 60℃ (140°F) 以上              | 極燙<br>(手僅可觸摸 2 秒以下,幾乎無法接觸)   |

#### 請注意:

此對照表僅供研究與緊急參考。實際的觸覺反應會因個人體感差異 (如皮膚厚度、耐熱度)而有所不同。一旦系統異常或感覺溫度過高,請立即採用標準測量儀器確認,並進行專業維修處理。